

# TEPROM V3.14 での変更のお知らせ

以下の機能追加／修正をしました。

○定傾斜加工で、作業平面上の図形選択をキャンセルしたとき、クラッシュする不具合を修正しました。