

# TEPROM V3.20 での変更のお知らせ

以下の機能追加／修正をしました。

- Alphacam2015 のリボンインターフェース用にボタンのビットマップを登録
- Alphacam2015 でサーフェスエッジ抽出のボタンが反応しない不具合を修正
- LICOMDAT のフォルダの位置を変更したときにクラッシュする不具合を修正
- TLH 用ポストの穴あけ出力フォーマットを改善
- TLM06R 用ポストでコーナーR 減速を使用したときの出力フォーマットを改善